

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 021

致: 河南省易通电力工程有限公司

事由: 关于线路巡检问题的事宜

内容:

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程: 2018 年 01 月 13 日, 由我监理方组织施工单位相关管理人员, 进行了施工部分已完成的线路巡查, 共查出 6 类问题:

- 1、防盗帽漏装; 2、接地极未除锈; 3、塔材多出漏装; 4、保护帽有麻面;
- 5、护坡未做; 6、部分塔材短缺;

以上问题希望你单位高度重视, 组织相关人员进行自检, 抓紧组织施工人员进行处理, 消除安全隐患。

抄送: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

