

# 监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：026

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于线路安全巡查的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：2018 年 02 月 01 日由业主和监理对 14#线路进行安全巡查，发现以下问题：

1、地脚螺栓和钢筋笼随意放置在基坑周围，未做任何防护措施，表面已有锈迹，存在质量隐患；

2、组塔完成的临时地锚和牵引绳要定期进行巡视，排除安全隐患；

3、已开挖完成的基坑，四周要安装警戒围栏，并定期巡视；

以上问题希望你单位高度重视，组织人员加强巡视和整改工作。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 02 月 01 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建