

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-009

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：

安全文明施工问题

内容：

我部人员巡视现场时发现物流车间屋顶南北两侧安全防护网未安装，存在安全隐患。现要求你单位将相应的安全措施准备完善后再进行物流车间屋顶的施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李峰伟

日期：2017 年 12 月 29 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。