

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-013

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：年后复工相关事宜

内容：

春节放假至今已有一段时间，但施工现场仍无相应的管理人员进行管理与施工人员进行施工以及年前遗留的消缺工作未完成，为保障项目工程能够有效地尽快完成合同要求内的相关施工事项。现要求贵部，

1. 抓紧时间配置相关专业的管理人员，建立完善的项目管理机构，加强对现场的管理，严格把控施工现场的工程质量。

2. 有序组织施工人员进场进行年前遗留消缺问题的整改工作及剩余工作量的施工工作。

以上要求，限贵部于 3 日内完成人员的进场工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

李峰伟

日期：2018 年 3 月 7 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。