

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-014

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：安全文明及年后复工相关事宜

内容：

1. 于 2018 年 3 月 7 日我监理项目部下发的监理工作联系单(ZHJL-JLXM-013)，关于年后复工相关事宜，至今已有 10 天之久，但施工现场仍无相应的管理人员进行管理与施工人员进行施工以及年前遗留的消缺工作整改。

2. 部分屋顶存在漏水现象，加之吉利车间内含有各种设备及配电柜等带电设备，为避免产生不必要的麻烦，现要求你方抓紧时间对漏水的屋顶进行修复，另安排人员对所有屋顶进行逐一排查，所有存有漏水现象的屋顶及时修复。

以上要求，限贵部于 3 日内完成人员进场工作，若逾期，将对贵部进行经济考核，同时屋顶的修复工作未完成所产生的一切后果将由你方承担全部责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

李峰伟

日期：2018 年 3 月 17 日

监理项目部

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。