

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-015

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：安全文明及施工进度相关事宜

内容：

1. 为保障项目工程能够有效地尽快完成合同要求内的相关施工事项，现场更换材料于近期进场，有序组织施工人员尽快进场进行年前遗留消缺问题的整改工作及剩余工作量的施工工作。
2. 为确保工程安全有序地进行，尽快做好物流加固屋面的安全防护围栏。
3. 为便于后期施工，安排施工人员将物流车间屋面倾斜严重的瓦楞支架提前拆除。
4. 现场厂房旁边散水塌陷开裂，抓紧时间落实安排人员进行修复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

李峰伟

日期：2017 年 3 月 25 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。