

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-017

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：安全文明事宜

内容：


因近期现场风较大（甚至高达 6-7 级风力）加之会有下雨及雨夹雪现象发生，为不影响后期的施工进度及施工质量，现要求贵部，

1. 做好对现场未进行施工使用的材料管理工作。
2. 做好对现场的安保措施，确保屋面组件及电气设备材料无损坏现象发生。
3. 对现场临时用电进行严格排查，对所有的临时用电设施在未进行施工的情况下进行断电处理。
4. 对现场存在的安全隐患进行严格排查并消除整改，屋面垃圾及时进行清理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 4 月 4 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。