

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-020

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：施工安全文明事宜

内容：

组件安装已接近尾声，现我监理项目部要求以下几点：

1. 尽快将屋面已铺设支架上但未调整固定的组件进行调整固定；
2. 将现场剩余的材料（夹具、压块等）统一集中并清理运离屋面，组件安装完成后屋面禁止遗留任何材料；
3. 屋面垃圾需及时进行清理，安装组件时拆卸的纸壳、垃圾及乱丢的螺丝、夹具等必须清理干净，组件下方的纸壳垃圾也需清理干净再进行安装。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 4 月 30 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。