

监理工作联系单

工程名称：江西木林森三期厂房5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号：JXM6-010

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于三期电缆井破损事宜

内容：

直线电缆井施工已经开始，经现场巡查时发现，在进行后期施工过程中直线电缆井遭受破坏，无法达到对于电缆的保护作用，现要求你项目部及时落实施工问题，确保施工质量。



三期电缆井破损

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任中峰

日期：2017年12月22日

