

监理工作联系单

工程名称：江西木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 编号：JXM6-013

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于在组件上践踏的事宜

内容：

组件安装施工已经开始，经现场巡查时发现，在进行组件安装过程中出现在组件上有脚印，出现践踏现象。此做法严重存在对组件造成损伤的隐患。现要求你项目部及时落实施工问题，确保规范施工及施工质量。



组件上遗留脚印

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：

2021 年 12 月 21 日

江西木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目
监理项目部