

## 监理工作联系单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-LXD-001

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：现场的安全文明施工问题

内容：

监理单位工作人员在现场的巡视检查的过程中，发现现场施工的过程中，存在以下问题：

- 1、现场有个别工人在施工的过程中，未按要求穿戴劳保鞋、安全帽及发光服，现要求你单位立即进行整改，如有下次，发现一次将对你单位进场处罚 100 元（大写：壹佰元）。
- 2、现场材料堆放区未按要求悬挂安全标语及灭火器放置数量太少。
- 3、现场所有进场工人的三级安全培训及安全考试资料要尽快上报到监理项目部。
- 4、现场三级配电柜在使用的过程中，要有专人负责管理，箱体上需贴警示性标识并及时上锁，在使用的过程中做好安全接地，防止发生意外触电。



注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。