

监理工作联系单

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXLD-SLN02

致：浙江京禾电力工程有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于安全文明施工等相关事项

内容：

因工程的具体施工地点在工业厂房内部楼顶，所以请施工单位务必要对现场人员做好相关的培训并落实相关的安全文明管理制度。现对以下几点要求提出强调，请施工单位落实：

- 1、 施工组织设计等文件的报审（含资质证明等）；
- 2、 确定现场安全第一责任人；
- 3、 结合工程特点以及对厂区内作业的相关要求（如屋面禁止吸烟、人员材料进场制度等），制定安全文明管理制度，每周定期进行安全文明教育，并落实执行；
- 4、 落实临时用水、电安全管理制度；
- 5、 提高现场管理人员的安全文明意识，制定巡查制度；
- 6、 保持施工现场通道畅通；
- 7、 特殊作业（如吊装）必须向监理和业主方提前申请，上岗位人员必须持证操作；
- 8、 规范个人安全劳保防护用品的使用。
- 9、 做好屋面临边防护，高空作业必须严格遵循相关规范制度；
- 10、 彩钢瓦屋面雨天比较湿滑，施工时必须做好相关防护措施，雷雨天一律不得施工；

安全文明施工是重中之重，施工单位必须高度重视并严格执行相关制度，不能等到事故已经发生才处理!!!

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年____月____日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。