

监理工作联系单

工程名称：宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-LX-2017-10-19

致：浙江诺欧博新材料有限公司宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目部

事由：施工质量问题

内容：经我监理部日常巡视检查施工质量时，发现意宁液压项目，部分夹具安装存在偏移，不在同一线上，导轨安装过程中出现螺栓未拧紧、松动等情况，部分导轨无任何螺栓固定，存在质量问题。

现要求：做好现场各工序质量检查，及时发现及时整改，我部将不定期不定点进行抽查，如再发现，将由此产生的处罚将由你方承担

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王道春

日期：2017年10月19日



