

# 监理工作联系单

工程名称：滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

编号：TZYS-JL-LX-003

致：滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目部

事由：关于屋顶施工安全事宜

内容：

- 1、要求你部对在现场施工机械的周围设置警戒线及警示标识，并且在吊运物品的情况下要有专人负责监护。（附图 1）
- 2、要求你部立即清理屋顶上的杂物，严禁屋顶出现烟头和杂物乱放的情况。（附图二）
- 3、禁止施工人员从屋顶上乱扔废纸箱。（附图三）

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：唐林


日期：2017年11月02日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份

图一



图二



图三

