

监理工作联系单

工程名称：滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

编号：TZYS-JL-LX-004

致：滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目部

事由：关于加固施工安全事宜

内容：

监理在巡查中发现：2号厂房过道屋顶加固现场内，有个灭火器已经失效，要求你部立即进行更换并自检其合格后方可使用。（附图一）

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：唐利

日期：2017年11月15日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份

图一

