

# 监理工作联系单

工程名称：滕州优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目

编号：TZYS-JL-LX-005

致：滕州优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目部

事由：关于 1 号厂房屋顶施工安全事宜

内容：

监理在巡查中发现：1 号厂房组件吊运过程中屋顶指挥人员未佩戴安全帽、屋顶搬运组件人员全部未佩戴安全帽、屋顶施工人员从屋顶上乱扔废纸箱（附图一、图二）。要求你部对这些现象立刻改正。

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：唐列

日期：2017年11月21日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份

图一



图二

