

监理工作联系单

工程名称: 东阳光茂新能源有限公司 2.4MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-001

致: 东阳光茂新能源有限公司 2.4MWp 分布式光伏发电项目 施工项目部:

主题: 关于施工人员未佩戴安全帽事宜

事由: 你单位施工人员在支架安装施工中, 我监理人员发现部分施工人员未佩戴安全帽, 还有还有部分施工人员佩戴安全帽帽带未系, 请你单位立即进行整改, 做好施工人员 (包括新进施工人员) 安全技术交底工作。

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师: 任伟峰

日

期: 2017.10.25

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建