

监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-026

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司


主题：关于升压站综合楼弱电系统施工存在问题的事宜

内容：1、2018 年 5 月 20 日上午 10 时左右监理在巡视综合楼施工时发现如下问题：

- （1）、在一层大厅楼梯处墙上通信，监控光纤穿管应该隐蔽在墙内，但是穿管裸露墙体外，影响整体质量。
- （2）、综合楼弱电线路管均有不同程度损坏，个别区域线路管高于地面，影响地板铺设。
- （3）、要求施工单位对问题线路立即进行整改，不得影响综合楼整体施工进度。



一楼楼梯入口处



一楼楼梯入口处





综合楼二楼办公室



综合楼一楼办公室



综合楼一楼办公室



综合楼一楼大厅

20MWp
光伏发电项目
监理单位

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：

2018.5.20



由 扫描全能王 扫描创建