

监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-033

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于三十一区桩头焊接质量相关事宜；

内容：

经现场巡检，：

1、2018年5月31日上午10时左右到三十一区巡检，发现三十一区桩头与立柱连接部位焊接有如下问题；

（1）、立柱底部圆盘与桩头预埋件应该满焊，焊缝应该饱满，

施工单位的质量没有达到图纸和焊接规范的要求。

（2）、请施工单位按照图纸和规范的要求进行整改，满足焊接质量要求。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：孙富礼

日期：2018.5.31



由 扫描全能王 扫描创建