

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：007

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于现场施工质量问题

内容：

我方在巡视岱山村、中和村电缆沟时发现，部分电缆管发生变形或裸漏在外，此类问题望你方在施工现场逐一排查，整改后做好自检，回填时报与我方验收，确保站内电缆安全敷设。

附图：2 张

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日期：2018年5月26日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监
理 项 目 部 存 一 份。



岱山村直流电缆问题

2018-05-25



中和村电缆线问题

2018-05-25