

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：013

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于施工质量问题

内容：

我方监理在巡视勃信村时发现勃信村逆变器基础回填未达到设计要求，望你方按照设计及规范要求进行整改，整改后报与我方复查！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日期：2018年6月27日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监
理 项 目 部 存 一 份。



勃信村逆变器
2018-06-27