

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：026

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于小五站镇4个电站逆变器存在问题

内容：

1、监理在巡视过程中，发现新兴村、大义村、卫东村、大六村、4个电站的逆变器发电功率不稳定，要求汉能公司尽快联系逆变器设备厂家，派技术人员现场解决该问题，否则将对你公司给予经济处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金奎

日期：2018年11月29日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。