

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：035

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：关于项目整改消缺工作严重滞后一事

内容：

目前项目21个村级电站还有大量的整改消缺工作没有完成。汉能公司多次向业主单位保证承诺，尽快完成电站整改消缺工作，直至今日整改消缺工作仍一直没有展开工作，工期一拖再拖，现场至今没有施工。经与业主协商，责令汉能总包单位必须在2019年7月20日前，开始对21个村级电站进行整改消缺工作。如汉能总包公司再继续拖延工期，对未完成整改消缺的电站，所产生一切后果，将由你汉能公司承担责任。望你汉能公司引起高度重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

2019年7月18日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。