

## 监理工作联系单

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHL-MY-001

致：西北电力建设第一工程公司施工项目部

事由：关于 1#屋面施工的问题

内容：

本工程正进入支架组件安装阶段，监理现场巡视检查发现问题：

1. 组件吊运未采取安全措施，未设置安全警示带。
2. 屋面未搭设好卸货平台，组件搬运不符合要求，必须两人搬运。
3. 散放的组件今天必须安装完成，否则必须采取固定措施。

希望贵公司对施工人员进行安全技术交底，施工中注意成品保护，对存在的问题进行整改，保证工程顺利进行。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017年12月6日

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理单位存一份。