

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-021

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于现场施工存在的问题

内容：

项目监理部对施工现场巡视检查，发现以下问题：

1. 3#屋面部分压块未安装到位。
2. 3#屋面南坡接地扁钢未做防腐，焊渣未处理。
3. 3#屋面个别接地扁钢焊接不合格。
4. 6#屋面处箱变环网接地未形成环网。

要求施工单对以上问题进行整改，整改后报监理部验收。

附：现场问题照片


项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：



日期：2018 年 4 月 21 日


注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。




压块未安装到位



接地扁钢未防腐



接地扁钢焊接不符合要求



箱变接地未形成环网