

## 监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-027

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于垂直桥架内电缆未固定及光纤保护管的问题

内容：

2018年05月20日上午09时，监理巡视发现以下问题：

- 1、厂内垂直桥架内电缆排列不整齐未固定；
- 2、光纤保护管长度不够、拐弯处使用胶带代替弯头；
- 3、预制舱环网接地未固定，未隐蔽到位。

要求你方必须固定垂直桥架内电缆，完善光纤保护管、拐弯处用相应的弯头套管，固定隐蔽好预制舱环网接地。



项目监理部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2018年5月20日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。