

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—001

致: 北京英杰融创信息技术有限公司

事由

关于钢构厂房加固情况

内容

- 1、对加固焊接部位存在焊渣飞溅现象进行全方位隔离。
- 2、需对加固材料堆放点进行警示带隔离。
- 3、要求你单位对焊接材料进行二次检查及轻微校正。

对以上问题你单位认真自检自查,并及时整改上报。



注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建