

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—017

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于外线倒送电导线放电起火的问题：

内容：

2018 年 6 月 29 日晚 21 点 30 分左右，110KV 浚山线送电，本项目 T 接在 110KV 浚山线 92 号塔的 110KV 送出线路同时带电，在送电时，本项目 28 号至 29 号塔之间导线放电起火，直接导致浚山线跳闸断电。事发后，业主、监理、总包及外线施工方第一时间赶到事发现场，对放电位置进行检查确认，初步认定导线放电是由于导线距离树木安全距离不够所引起。

本次事故引起了当地政府的高度关注，负面影响极大。为此，要求你项目部从送电过程、导线放电情况、现场事故调查分析、导线的受损情况、采取的处理措施等方面，详细编写事故分析报告，并提交业主及监理项目部。同时，通过本次事故，应吸取教训，认真总结，对外线进行彻底检查，排除一切安全隐患，确保线路运行安全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。