

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：江苏崑山发电有限公司光伏项目（3.2MW）

编号：ZHJL-MSSC-LX-04

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于施工现场质量问题

内容：

2017年12月15日下午15点左右，我监理员在巡视光伏区发现以下问题：

- 1.组件堆放不规范。（图1）
- 2.组件搬运不规范。光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运，防止磕、碰、划伤和野蛮操作。（图2）

针对以上问题我监理部要求你单位加强施工现场管理，对不规范的行为立刻整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐文平

日期：2017年12月15日

图 1



图 2

