

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：江苏阚山发电有限公司光伏项目（3.2MW）

编号：ZHJL-MSSC-LX-03

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于施工现场接地扁铁焊接事宜

内容：

2017年12月9日下午我监理部在日常巡视中发现你单位在接地扁铁焊接中焊接不规范。图1

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐斌

日期：2017年12月9日

图 1

