

监理工作联系单

工程名称：工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-LXD-20171221

致：南京南瑞太阳能科技有限公司施工项目部

事由：关于厂房屋面光伏组件安装现场施工人员踩踏组件事宜。

内容：

在 C3 厂房屋面进行巡视检查时发现现场施工人员直接对光伏组件进行踩踏，且数量较多，现场以及书面多次警告不听劝阻，野蛮施工。为保证施工质量，针对该问题，现我方根据甲方要求责令罚款 2000 元整，所罚款项从工程款中扣除。

要求：

现要求你方加强现场施工人员安全文明施工知识培训教育，并对踩踏的组件进行更换。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张本

日期：2017年12月21日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

