

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 南宮创能 3MWp 分布式光伏发电项目

编号: 005

致: 易事特集团股份有限公司施工项目部

事由: 关于组件安装质量的事宜

2017 年 12 月 27 日我监理项目部对 1 区已安装完成的组件安装质量进行抽检, 发现有部分组件存在以下问题:

- 1、边压块、中压块与组件压合处缝隙大;
- 2、个别压块螺栓弹垫漏装;

现要求你公司项目部对现场已安装完成的组件进行全面检查, 并对存在上述质量问题的组件进行整改。

监理单位(章)
总/专业监理工程师: 杨长如
日期: 2017 年 12 月 27 日
南宮创能 3MWp 分布式光伏发电项目
监理项目部

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。