

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目


编号: 006

致: 易事特集团股份有限公司施工项目部

事由: 关于支架间接地不符合设计图纸要求的事宜

内容:

我监理部现场巡视发现,你单位在 1 区光伏支架间接地焊接施工过程中镀锌扁钢与支架柱脚焊接不符合设计要求,要求你公司项目部严格按图纸施工,并对现场已焊接完成的支架间接地焊接部分进行整改。



专业监理工程师:

阿张高

2017 年 12 月 28 日

本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。