

监理工作联系单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLLX-005

致：中国电建贵州工程公司池州超威 5.98MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：现场质量、工程资料报验及项目章

内容：

1. 根据现场施工进度要求，贵司资料与实际进度相差过远，要求贵司按照工程实际情况上报工程资料，否则我司将视为现场施工质量有问题，不予签署(未见任何施工过程性资料)
2. 贵司项目部自年后复工一直未见其项目章，导致一些紧急文件资料无法及时盖章上报，现要求贵司尽快提供项目章至现场
3. 对于现场各问题，我部于 17 日已在会议上做出详细报告，具体对应的资料已发送至各单位，现要求贵司尽快安排人员进行整改，我部将进行复验。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任仲峰

日期：2018 年 3 月 20 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。