

常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技
技术有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目
工程联系单

编号: WJHXZH-LX-002

致: 常州万源电力发展有限公司(单位/项目部)

主题:

关于安全文明施工的事宜

内容:

2017 年 12 月 20 日监理对施工现场进行安全文明施工检查,发现现场存在以下问题:

- 1、施工现场个别施工人员未佩戴安全帽;
- 2、施工现场材料堆放散乱,支架、组件附件材料随处可见现象严重;
- 3、现场施工垃圾未能及时清理;

以上问题要求你部予以高度重视!立即着手进行整改!

承包单位(章):

项目经理:

日期:



由 扫描全能王 扫描创建