

## 表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-LX-004

致：兴润建设集团有限公司（单位）

主题：工程质量事宜

内容：

贵单位施工的滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目，开关柜基础及箱变基础图纸至今未见，我监理部进场前已完成梁、柱浇筑，砼外观质量较差，砖砌体存在通缝及灰缝砂浆饱满度不足，预埋钢板标高存在误差。

现要求贵单位尽快整改，若因未落实整改造成的质量缺陷均由你单位自行承担。

抄送业主：浙江正泰新能源开发有限公司滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。