

## 监理工作联系单

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号：JXMB—006


致：安徽力合电力建设有限公司

事由

关于现场施工质量、安全事宜

内容

3#厂房屋顶扁铁接地焊接未按相关规范要求施工，存在较大质量问题。



要求你施工单位及时采取有效措施进行整改，并及时上报我监理项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：林松

日期：2018年2月26日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建