

监理工作联系单

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号：JXMB-008

致：安徽力合电力建设有限公司

事由

关于工程质量问题


内容

我方近期检查中发现贵单位将±200kvar的动态可连续调节的无功补偿装置用低压电容器柜替代，与光伏发电项目接入系统方案不符，现责令你部立即采取有效措施进行整改。

针对此问题要求你部认真自检自查并及时将整改结果上报监理项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2018年3月3日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建