

监理工作联系单

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶光伏发电项目

编号：CZ28-TV/ZH-XD-006

致：晶科电力科技股份有限公司

事由：安全施工问题

内容：

贵公司在 2018 年 1 月 23 日，申请夜间加班后。夜间施工人员在没有履行任何保护措施的情况下，站在屋面机房顶，徒手吊运模具套管。严重违反施工安全规章制度。故特请贵司处以一千元的经济处罚，以示警告!!! 如再次发现将清退出场。

望贵公司加强现场管理！以免类似情况再次发生。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2018



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各有一份，监理项目部留存一份。