

监理工作联系单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-GZLX-002

致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于桩基施工工艺的事宜

内容：

经业主、监理现场巡视检查发现贵方在丹北项目在鱼塘区打桩施工过程中存在以下问题：

- 1、打桩施工后，同一阵列纵向桩位存在偏差。
- 2、桩基础垂直度存在偏差。

要求贵方改良施工工艺，加强技术管理，提高施工精度。为保证下道工序正常进行，贵方必须在整改完成后报我监理部复验，验收合格后方可进入下道工序施工，否则不得进入下一道工序施工。（详情见附图）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝霞

日期：2018 年 4 月 1 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

