

监理工作联系单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目


编号：ZHJL-ZJTS-009

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于支架檩条不合格的事宜

内容：

我监理部在现场巡视检查过程中，发现支架安装存在质量问题，特别是部分檩条镀锌层已腐蚀严重。现要求施工项目部督促施工人员停止使用不合格的檩条，如果有安装上去的必须立即更换，以保证工程质量。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 8 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。