

监理工作联系单

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17011-852-0303-002

致：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司

抄送：宜春威上光伏发电有限公司

事由：关于现场施工质量、安全文明施工事宜

内容：

- 1、5#屋面加固人员在对屋面彩钢瓦恢复作业时，部分地方的固定夹与瓦楞未能固定扣紧，导致彩钢瓦处于悬空状态。
- 2、加固人员在对彩钢瓦压瓦施工时未能将彩钢瓦压紧扣实。
- 3、因吊运至屋面的材料放置不当，致使彩钢瓦出现变形、塌陷现象，彩钢瓦破坏较为严重。
- 4、施工屋面出现大量散落的烟头，要求施工单位加强对施工人员的安全文明施工教育。
- 5、如若后续施工中再次出现类似以上的问题将对你方进行罚款处理，以上事宜请在本周三监理例会（4月11日）之前解决，并给出书面回复。

监理项目部（章）

现场负责人：

日期：2018年4月12日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份

