

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX-020

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于电缆相关事宜

内容：

有你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目二期 9#车间光伏发电 3*120 电缆多段存在外皮破损问题；位置在 7#车间至 9#车间汇流箱处桥架内，现要求你单位后续施工注意电缆安装成品保护；立即按照规范要求对电缆进行消缺，防止出现电缆漏电安全隐患；以上问题 7 月 26 日整改完成，否则承担一切与之责任后果。如再出现类似问题，将进行经济处罚

附：相片

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

