

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -006

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工质量安全相关事宜

内容：

你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目三期组件进场，现场组件分两个档次，你单位组件安装施工时注意，同档次发电量组件安装在同一组串内，不准混装，已经口头告诉现场管理人，总包单位组织自检，抓紧落实同档次发电量组件安装在同一组串内事宜。现场发现 12# 车间屋顶有向下抛物安全隐患现象，以上质量安全问题引起总包单位重视，杜绝此类事情发生。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：2018.5.20.

上午 11 点正

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。