

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -012

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工质量相关事宜

内容：

你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目电力验收安全护栏地面整改施工存在以下问题：

- 1、汇集站、箱变安全护栏地面施工没有留置分隔缝；（大于 6 米的中间设置分隔缝）
- 2、汇集站、箱变墙四周没有设置收缩缝；
- 3、箱变 B4 砼地面流水坡向出现到流水现象；

以上质量问题引起总包单位重视，立即落实整改，请严格按照规范施工，不要进行二次返工。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：2018.6.13.上午9.15



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。