

# 监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -009

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工质量相关事宜

内容：

经巡检发现你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目，二期彩钢瓦更换工程，有部分新彩钢瓦瓦面存在严重锈迹现象，相关单位及早解决以上质量问题，以免引起不必要的整改修复。总包单位重视此问题，杜绝此类事情发生。

项目监理机构 (章)：

监理工程师

日期：2018.6.3

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。