

监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-006

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于开关站现场质量管理控制的问题

内容：

开关站现场检查发现以下问题：

- 1、现场混凝土、砂浆同条件试块未及时制作，混凝土合格证明提供不及时；
- 2、回填土夯实未取环检测；
- 3、工序报验前自检不到位，报审资料不及时。

要求：

- 1、混凝土浇筑前必须做塌落度、留置同条件试块；砂浆每日留置试块；
- 2、做好工序前技术交底，严格实行“三检制”，在自检合格的基础上有专人上报；
- 3、回填土必须按设计要求分层夯实，取环检测；
- 4、及时提供进场材料合格文件证明和资料报审。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年5月14日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建