

## 监理工作联系单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-008

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于开关站现场质量管理控制的问题

内容：

开关站现场检查发现以下问题：

- 1、现场框架基础浇筑工序不符合设计及规范要求；
- 2、钢筋绑扎不符合规范要求。

以上问题我方认为会对结构安全及整体性造成影响。

要求：

你方组织技术人员制定可行整改方案（上报），保证<sup>结构</sup>机构安全及整体稳定性，及时整改。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 05 月 27 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建