

监理工作联系单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目


编号：SHPDDE-B16-009

致西安君能清洁能源有限公司施工项目部

事由：关于二号厂房南坡组件安装图纸与实际不符事宜

内容：

我监理部于 2018 年 6 月 16 日对现场巡视发现二号厂房南坡屋面中图纸上的采光带与组件之间距离和实际距离冲突，图纸显示组件边缘距采光带有预留距离，实际采光带直径 4.66 米，组件边缘在采光带内侧，若按照图纸施工则无法在采光带与组件之间安装桥架及逆变器支架，请贵方及时与设计沟通出具相应安装方案。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018 年 6 月 16 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。