

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-042

致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区电缆敷设事宜

内容：

监理巡视光伏区发现现场电缆敷设时未进行铺沙盖砖，现要求你单位立即按照图纸设计要求及国家规范进行整改，整改完成后报监理单位进行验收才可进行下道工序，否则由此造成的一切损失由你单位自行承担并处以经济考核。




项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2018.11.14



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建